

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hazırlama Tarihi: 27 January 2022
Revizyon Tarihi / No: 10.01.2025 / 01

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Form No: EYS-MSDS-FR-135
Sayfa No: 1

1- MADDE / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN TANIMI

1.1. Maddenin / karışımın tanımlanması

Kalsiyum Alüminat DURO / EN 14647

UFI Kodu: C830-J0WK-G00R-6FWY

1.2. Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Kalsiyum Alüminat Duro, çoğunlukla demir-çelik endüstrisinde çeliği saflaştırmak ve Duroing özelliği ile erime noktasını düşürmek için kullanılan önceden eritilmiş bir malzemedir.

1.3. Şirket Kimliği

Şirket İsmi : Çimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
Adres : Toroslar Mah. Tekke Cad. Yeni Taşkent 33013 Mersin /TURKEY
Telefon Numarası : +90 (0) 324 454 00 60
Faks Numarası : +90 (0) 324 454 00 75
İnternet Adresi : www.cimsa.com.tr
E-posta : cimsa@cimsa.com.tr

1.4. Acil Telefon Numarası

ÇİMSA : +90 (0) 324 454 00 60
Acil telefon numarası mesai saatleri dışında da mevcuttur .

2- ZARARLILIK TANIMLAMASI

2.1. Maddenin / karışımın sınıflandırılması

Fiziksel Zararlılık: Sınıflandırılmadı

Sağlık Zararları: Sınıflandırılmadı

Çevresel Zararlılık: Sınıflandırılmadı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hazırlama Tarihi: 27 January 2022
Revizyon Tarihi / No: 10.01.2025 / 01

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Form No: EYS-MSDS-FR-135
Sayfa No: 2

2.2.Etiket Unsurları

Piktogram : -

Uyarıcı Kelimesi : -

Zararlılık İfadeleri : -

Önlem İfadeleri : -

Tedbir Müdahale : -

2.3.Diğer tehlikeler

Kalsiyum Alüminatlı Çimento klinkerinin krom (VI) içeriği doğal olarak 2 ppm altındadır. Krom indirgeyici ajan kullanılmamaktadır.Serbest kristal silis içermez.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hazırlama Tarihi: 27 January 2022
Revizyon Tarihi / No: 10.01.2025 / 01

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Form No: EYS-MSDS-FR-135
Sayfa No: 3

3- BİLEŞİM VE İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ

3.1. Maddeler: Calcium Aluminate Duro EN 14647'ye göre

3.2. Karışımlar: -

Sağlığa veya çevreye zarar veren maddeler:

Madde	CAS No	EC No	Konsantrasyon Yok (%)	Tehlike Sınıfı	Tehlike açıklamaları
Kalsiyum Alüminat Duro	65997-16-22	266-045-55	100	--	-

CE Numarası Kalsiyum Alüminat Duro : CPC-CLN-008

4- İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk Yardım Önlemlerinin Açıklanması

İlk yardım tedbirleri tanımlaması

İlk yardım müdahalesi için kişisel koruyucu donanım gerekli değildir. İlk yardım çalışanları ıslak çimento klinkeri veya ıslak çimento içeren karışımlarla temastan kaçınmalıdır.

Kaza sonucu solunum yoluyla alınması sonrasında yapılması gerekenler

Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkartın ve ihtiyaç olan durumlarda solunumuna yardım edin. Büyük miktarlarda klinker tozunun solunması acil tıbbi destek gerektirir. Derhal bir hekime müracaat ediniz.

Gözlerle temas ettikten sonra yapılması gerekenler

Gözleri derhal bol su ile iyice yıkayınız. Gözleri ovuşturmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve bol su ile yıkayın. Tahriş devam ediyorsa derhal bir hekime müracaat ediniz.

Cilt ile temas ettikten sonra yapılması gerekenler

Etkilenen bölgeyi doğal bir sabun ve temiz ve soğuk suyla en az 15 dakika boyunca yıkayınız. Ciltte kızarıklık ve kabarma meydana gelmiş ise eğer derhal bir hekime müracaat ediniz.

Kaza sonucu önemli miktarlarda yutulması sonrası yapılması gerekenler

Etkilenen kişiyi kusturmaya çalışmayınız. Eğer kişinin bilinci yerinde ise, ağzını suyla yıkayınız ve içmesi için bol miktarda su veriniz. Derhal tıbbi yardım alınız veya zehir merkezi ile temasa geçiniz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hazırlama Tarihi: 27 January 2022
Revizyon Tarihi / No: 10.01.2025 / 01

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Form No: EYS-MSDS-FR-135
Sayfa No: 4

4.2 Akut ve Sonradan Görülen En Önemli belirtiler ve Etkiler

Gözler: Çimento klinkeri (kuru veya ıslak) ile göz teması; ciddi ve potansiyel olarak geri dönüşü olmayan yaralanmalara neden olabilir.

Cilt: Çimento klinkeri uzun süreli temas sonrasında (ter veya nem nedeniyle) nemli cilt üzerinde tahriş edici bir etkiye sahip olabilir veya tekrarlanan temas sonrası dermatit yapabilir. Islak çimento klinkeri veya ıslak beton ile uzun süreli cilt teması, ciddi yanıklara neden olabilir.

Daha fazla bilgi için Referans (1).

Soluma: Uzun bir süre boyunca çimento klinker tozunun tekrar tekrar solunması akciğer hastalıklarının gelişme riskini artırır.

Çevre: Normal kullanımda, çimento klinkeri çevreye zararlı değildir.

4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği

Hekime müracaat ettiğinizde, bu Güvenlik Bilgi Formu'nu yanınızda bulundurunuz.

5- YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

Kalsiyum Alüminat Duro yanıcı ve patlayıcı bir karışım değildir.

5.1 Söndürme ortamı

Tüm yangınla mücadele yöntemleri uygundur.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Kalsiyum alüminat Duro yanmaz ve patlayıcı değildir. Diğer malzemelerin yanmasını kolaylaştırmaz veya desteklemez.

5.3. Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler

Kalsiyum alüminatlı çimento klinkeri yanıcı ve patlayıcı olmadığı için özel ekipmana gerek yoktur. Yangınla mücadele için kullanılan tüm ekipmanlar geçerlidir.

6.0. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1. Kişisel Koruyucu Önlemler, Koruyucu Ekipman ve Acil Durum Prosedürleri

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hazırlama Tarihi: 27 January 2022
Revizyon Tarihi / No: 10.01.2025 / 01

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Form No: EYS-MSDS-FR-135
Sayfa No: 5

6.1.1. Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin

8. başlık altında tanımlanan koruyucu kıyafetleri giyiniz ve 7. başlık altında verilen emniyetli taşıma ve kullanım tavsiyelerine uyunuz.

6.1.2. Acil Durumda Müdahale Eden kişiler

Acil durum prosedürü gerekli değildir. Ancak yüksek toz düzeyli durumlarda solunum yolu koruması gereklidir.

6.2.Çevresel Önlemler

Çimento klinkerini kanalizasyona ve drenaj sistemlerine veya su yataklarına (örneğin akıntılar) boşaltmayınız.

6.3.Kontrol Altında Tutma ve Temizleme İçin Yöntemler ve Materyaller

Mümkün oldukça dökülen yeri kuru bir şekilde muhafaza ediniz.

Kuru Çimento Klinkeri:

Hava yoluyla serpintiye neden olmayacak temizleme yöntemleri kullanınız, örneğin;

- Hava emişli temizleyici (yüksek etkinliğe sahip parçacık filtresi (HEPA filtresi) ile donatılmış endüstriyel taşınabilir birimler).
- Silerek, ıslak bir şekilde fırçalayarak, su spreyleri veya hortumlar kullanarak tozu temizleyiniz (tozun havaya karışmaması için ince taneli sprey türü cihazlar kullanarak) ve bulamacı yerden alınız.

Eğer bunları tatbik etmek mümkün değilse, su ile bulamaç haline getirerek yerden alınız (bakınız: ıslak çimento).

Islak temizleme yöntemleri veya hava emişli temizlemenin mümkün olmadığı durumlarda ve sadece fırçalar yardımıyla kuru temizlemenin mümkün olduğu yerlerde, işçilerin uygun kişisel korunma kıyafetleri giydiğinden ve tozun yayılmasının önlendiğinden emin olunuz.

Yere dökülen materyali konteynere yerleştirin. 13. başlık altında açıklandığı şekilde imha edilmeden önce katılaştırınız.

Islak Çimento klinkeri:

Islak çimento klinkerini temizleyiniz ve konteynere yerleştiriniz. 13. başlık altında açıklandığı şekilde imha edilmeden önce materyalin kurummasını ve katılaşmasını bekleyiniz.

6.4.Diğer Bölümlere Atıflar

Bakınız 8. ve 13. bölüm

7.0.ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

Gıda malzemelerinin ve içeceklerin veya duman çıkartan materyallerin yanında taşımayınız veya muhafaza etmeyiniz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hazırlama Tarihi: 27 January 2022
Revizyon Tarihi / No: 10.01.2025 / 01

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Form No: EYS-MSDS-FR-135
Sayfa No: 6

7.1.Güvenli Elleçleme için Önlemler

1. başlık altında verilen tavsiyelere uyunuz. Toz artışını önlemek için:

Kuru çimento klinkerini temizlemek için 6.3 başlığı altındaki bilgileri uygulayınız. Çimento klinkeri torbalarını taşımak sırt, kol, omuz ve bacak ağrılarına ve burkulmalarına neden olabilir. Azami özen ve dikkati göstererek uygun kontrol tedbirlerini uygulayınız.

7.2.Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama İçin Koşullar

Büyük hacimli çimento klinkeri su geçirmez (dahili yoğunlaşma minimize edilmiş bir şekilde), kuru, temiz ve kontaminasyondan korunan silolarda muhafaza edilmelidir.

Çimento klinkeri altında kalma veya boğulma tehlikesini önlemek için uygun güvenlik tedbirlerini almadan silolara, konteynerlere kamyon veya çimentonun muhafaza edildiği

veya çimento içeren diğer saklama ve muhafaza konteynerlerine girmeyiniz. Çimento klinkeri, kapalı mekânların duvarlarında birikebilir veya duvarlarına yapışabilir. Çimento klinkeri beklenmedik bir şekilde salınabilir, çökebilir veya düşebilir.

Paketlenmiş ürünler, yere temas etmeyen ağzı açılmamış torbalarda, kuru ortamlarda ve kalitenin bozulmasını önlemek için aşırı hava akıma karşı korunmalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Çimento klinker torbaları düzenli bir şekilde istiflenmelidir.

7.3.Belirli Son Kullanımlar

Kalsiyum alüminat çimentosu klinkeri krom (VI) değeri 2 ppm'den azdır. İndirgen madde kullanılmamıştır.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol Parametreleri

Maruziyet limitlerinin altında toz seviyesini korumak için; yerel egzoz veya genel seyreltme sistemi bulundurulmalı veya diğer toz bastırma yöntemleri kullanılmalıdır.

8.2. Maruz Kalma Kontrolleri

8.2.1. Uygun Mühendislik Kontrolleri

Toz oluşumunu azaltmak ve çevreye toz yayılımını önlemek için toz tutma, egzoz havalandırma ve kuru temizleme yöntemleri kullanılmalıdır.

8.2.2. Bireysel Koruyucu Önlemler

Genel: Çalışma esnasında taze harç veya beton üzerinde mümkün olduğunca dizüstü durmayınız. Eğer dizüstü çökerek durmak tamamen gerekiyorsa, uygun su geçirmez kişisel korunma ekipmanları giyilmelidir. Çimento klinkerinin cilt ve ağızla temasını önlemek için çimento klinkeri ile çalışırken yemek yemeyin, sıvı almayın veya sigara içmeyiniz. Çimento klinkeri veya çimento içeren materyaller ile çalıştıktan hemen sonra işçiler yıkanmalı, duş almalı veya cilt nemlendiricileri kullanılmalıdır. Kontamine olmuş kıyafetler, ayakkabılar, saatler vb. derhal çıkartılmalı ve tekrar kullanım öncesi iyice yıkanmalıdır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hazırlama Tarihi: 27 January 2022

Revizyon Tarihi / No: 10.01.2025 / 01

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Form No: EYS-MSDS-FR-135

Sayfa No: 7

Solunum koruma: Kişi eğer, maruziyet sınırları üzerindeki seviyelerde toza maruz kalmış ise, uygun solunum koruma kullanın. Toz seviyelerine ayarlanmalı ve ilgili EN standartlarına uygun olmalıdır. Tozun havaya karışmasına olanak sağlayan koşulların yaratılmasından kaçınınız. Materyali kaynağında kontrol ederek kirleticilerin çalışma alanına salınımını engellediği için yerel egzoz havalandırma sistemleri tercih edilmektedir. Lokal veya genel havalandırmanın toz seviyelerini maruziyet sınır değerlerinin altında muhafaza edebilmek için yeterli olmadığı durumlarda, onaylı respiratörler kullanınız.



Göz koruma: Kuru veya ıslak çimento klinkerinin taşınırken veya kullanılırken gözlerle temas etmesini önlemek için EN 166 gereğince uygun gözlükler veya emniyet gözlüğü kullanınız.



Deri koruma: Islak çimento klinkeri ile cildin uzun süreli temasını önlemek ve cildi korumak için içi pamuklu, gözeneksiz, aşınma ve alkali direncine sahip eldivenler (düşük çözünür Cr [VI] içeren malzemeden imal edilen), çizmeler, uzun ve kapalı kollu koruyucu kıyafetler ve cilt bakım ürünleri (koruyucu kremler dahil olmak üzere) kullanılmalıdır. Islak çimento klinkerinin çizmelerin içine girmemesi için azami özen ve dikkat gösterilmelidir.

Beton veya şap dökerken ki gibi durumlarda, su geçirmez pantolonlar veya dizliklerin kullanılması gerekmektedir.



Termal tehlikeler Yoktur.

8.2.3. Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri

Hava: Çimento taneciklerinin havaya yayılımı mevcut teknoloji ve genel toz parçacıklarının emisyonu yönetmeliklerine uygun olmak zorundadır.

Su: Yüksek pH önlemek için, kanalizasyon sistemlerine veya su kütlelerinin içine çimento klinkerini dökmeyin. pH 9'dan yüksek olduğu durumlarda, negatif ekotoksikolojik etkiler mümkündür.

Toprak ve karasal çevre: Özel emisyon kontrol önlemleri karasal çevre maruziyeti için gerekli değildir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Hazırlama Tarihi: 27 January 2022
Revizyon Tarihi / No: 10.01.2025 / 01

Form No: EYS-MSDS-FR-135
Sayfa No: 8

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi

- (a) **Görünüm:** Kalsiyum alüminat çimento klinkeri max. 4mm boyutunda katı kahverengi granüldür.
- (b) **Koku:** Kokusuz.
- (c) **Koku eşiği:** Kokusuz.
- (d) **pH değeri:** (su içinde, T: 20 °C = suda katı oranı 1: 2): 10-12
- (e) **Erime noktası:** > 1100 °C
- (f) **İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı:** Uygulanamaz.
- (g) **Parlama noktası:** Bir sıvı gibi uygulanamaz.
- (h) **Buharlaşma hızı:** Uygulanabilir değil (bir sıvı gibi)
- (ı) **Alevlenebilirlik (katı, gaz):** Uygulanabilir değil.
- (j) **Üst / Alt alevlenme veya patlama limitleri:** Uygulanabilir değil (yanıcı gaz değil).
- (k) **Buhar basıncı:** Uygulanamaz.
- (l) **Buhar yoğunluğu:** Uygulanamaz.
- (m) **Bağıl yoğunluk:** 3,20 – 3,30 ; Görünür yoğunluk: 1,55 - 1,75 g/cm³
- (n) **Su içinde çözünürlük(ler) (T = 20 °C):** Hafif (0.1-1.5 g/l)
- (o) **Dağılım katsayısı: n-oktanol/su:** Uygulanabilir değil (inorganik karışım gibi).
- (p) **Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı:** Uygulanamaz.
- (r) **Bozunma sıcaklığı:** Organik peroksit içeriği olarak uygulanamaz.
- (s) **Akışkanlık:** Bir sıvı olarak uygulanamaz.
- (t) **Patlayıcı özellikler:** Uygulanamaz. Patlayıcı veya piroteknik değil. Kendi kendini devam ettirebilen ekzotermik kimyasal reaksiyonun yeteneğine sahip değildir.
- (u) **Oksitleyici özellikler:** Diğer maddelerin yanmasına katkıda bulunmaz veya neden olmaz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hazırlama Tarihi: 27 January 2022

Revizyon Tarihi / No: 10.01.2025 / 01

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Form No: EYS-MSDS-FR-135

Sayfa No: 9

9.2 Diğer Bilgiler

Gerekli bilgi bulunmamaktadır.

10. KARARLILIK VE TEPKİME**10.1. Tepkime**

Kalsiyum Alüminatlı Çimento klinkeri su ile karıştırıldığında reaktif olmayan sert bir kütle halinde katılaşır. Normal şartlarda reaktif bir malzeme değildir.

10.2. Kimyasal Kararlılık

Kuru Kalsiyum Alüminatlı Çimento Klinkeri uygun koşullar altında muhafaza edildiği zaman stabildir (bakınız: 7. Başlık). Suyu karıştırıldığı zaman çimentolar sertleşir ve kalsiyum alüminat hidrat formunu alır. Bu reaksiyon ekzotermiktir ve 24 saate kadar devam edebilir.

10.3. Zararlı Reaksiyon Olasılığı

Kalsiyum Alüminatlı Çimento klinkeri tehlikeli reaksiyonlara neden olmaz.

10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar

Muhafaza esnasında ortamda bulunan nemlilik topaklanmaya neden olabilir ve dolayısıyla ürün kalitesinin kaybına sebebiyet verebilir.

10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler

Islak çimento klinkeri içerisinde alüminyum tozunun kontrolsüz kullanımından kaçınılmalıdır.

10.6. Zararlı Bozunma Ürünleri

Kalsiyum alüminatlı çimento klinkeri ayrışarak diğer tehlikeli yan ürünler meydana getirmezler ve polimerleşmezler.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER**11.1. Toksik Etkiler Hakkında Bilgi**

- Akut Toksikite :** Geçerli değildir.
- Cilt Aşınması/ Tahrişi:** Kuru çimento klinkerinin ıslak cilde teması veya nemli-ıslak çimento klinkerine maruz kalma halinde; ciltte çatlama veya cilt fissürleri, kalınlaşmasına neden olabilir. Aşınma ile uzun süreli temas ciddi yanıklara neden olabilir.
- Ciddi Göz Hasarları/ Tahrişi:** Kalsiyum alüminat çimento klinkeri ile doğrudan temas mekanik stres, ani veya gecikmeli tahriş veya iltihap ile kornea hasarına yol açabilir. Büyük miktarlarda kuru çimento klinkeri veya ıslak çimento klinkeri sıçraması ile doğrudan temas olduğunda kimyasal yanıklara ve orta göz tahrişi (örneğin: konjunktivit veya blefarit) ile körlük arasında değişen etkilere neden olabilir.
- Solunum Yolları veya Cilt Hassaslaşması:** Çimento klinkeri boğaz ve solunum yollarını tahriş edebilir. Öksürme, hapsirme ve nefes darlığı mesleki maruziyet sınırları aşan limitlere maruz kaldıktan sonra ortaya çıkabilir. Mesleki maruziyet sınırlarını aşan solunabilir toza maruz kalma;

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hazırlama Tarihi: 27 January 2022
Revizyon Tarihi / No: 10.01.2025 / 01

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Form No: EYS-MSDS-FR-135
Sayfa No: 10

- e) kronik öksürük, nefes darlığı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) neden olabilir. Bazı kişiler ıslak çimentoya maruz kaldığında, alerjik kontakt dermatit, tahriş edici dermatit indükler ile yüksek pH'ın neden olduğu egzama sergileyebilir [Referans (4)]. Ciltteki yanıtı; hafif bir kızarıklıktan şiddetli dermatite kadar çeşitli formlarda ortaya çıkar ve bu iki mekanizma bir kombinasyonda olabilir. Tam bir tanı belirlemek genellikle zordur. Büyük miktarlarda yutulması gastrointestinal sistemde tahrişe neden olabilir.
- f) **Eşey Hücre Mutajenitesi** : Geçerli değildir.
- g) **Kanserojenite**: Geçerli değildir.
- h) **Üreme Sistemi Toksisitesi**: Geçerli değildir.
- i) **BHOT Tek Maruz Kalma**: Geçerli değildir.
- j) **BHOT Tekrarlı Maruz Kalma**: Geçerli değildir.
- k) **Aspirasyon Zararı**: Geçerli değildir.

12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksikite

Ürünün çevre için tehlike teşkil etmesi beklenmemektedir (LC50 akuatik toksisitesi belirlenmemiştir). Suyu büyük miktarlarda çimento klinkeri karışması pH derecesinin yükselmesine neden olabilir ve böylelikle suda yaşayan canlılar için belirli koşullar altında toksik olabilir.

12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik

Geçerli değildir.

12.3. Biyobirikim Potansiyeli

Geçerli değildir.

12.4. Toprakta Hareketlilik

Hidratlaşma sonrasında (nemli ortamlarda birkaç saat veya gün boyunca kalması), ürün toprakta ve suda stabildir ve bileşenlerinin hareketliliği göz ardı edilebilecek oranda önemsizdir.

12.5. PBT ve vPvB

Geçerli değildir.

12.6. Diğer Olumsuz Etkiler

Geçerli değildir.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık İşleme Yöntemleri

Kalsiyum alüminat çimento klinkeri kanalizasyon ve drenaj sistemlerine, yer üstü ve yer altı sularına karıştırılmamalıdır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hazırlama Tarihi: 27 January 2022
Revizyon Tarihi / No: 10.01.2025 / 01

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Form No: EYS-MSDS-FR-135
Sayfa No: 11

Kullanılmış ambalajlar Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun şekilde bertaraf edilir.

Atıklar Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 'e göre bertaraf edilmelidir.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Kalsiyum alüminat çimento klinkeri, tehlikeli maddelerin taşınması hakkındaki uluslararası mevzuat tarafından belirtilmemiştir (IMDG, OACI/IATA, ADR/RID), bu yüzden herhangi bir sınıflandırma yapma ihtiyacı duyulmamaktadır. 8.başlık altında belirtilenler haricinde özel tedbirlerin alınmasına gerek yoktur.

- 14.1. UN Numarası: Geçerli değildir.
- 14.2. Uygun UN Taşımacılık Adı: Geçerli değildir.
- 14.3. Taşımacılık Zararlılık Sınıfları: Geçerli değildir.
- 14.4. Ambalajlama Grubu: Geçerli değildir.
- 14.5. Çevresel Zararlar : Geçerli değildir.
- 14.6. Kullanıcı İçin Özel Önlemler: Geçerli değildir.
- 14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna Göre Toplu Taşımacılık: Geçerli değildir.

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1. Madde veya Karışım İçin Özel Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı

- Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında yönetmelik
- Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
- Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Bu karışım için gerçekleştirilmiş kimyasal güvenlik değerlendirme yoktur.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hazırlama Tarihi: 27 January 2022
Revizyon Tarihi / No: 10.01.2025 / 01

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Form No: EYS-MSDS-FR-135
Sayfa No: 12

16. DİĞER BİLGİLER

Kısaltmalar:

IMDG	: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yük Kodu
IATA	: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
ADR/RID	: Tehlikeli malların karayolu ile taşınmasına ilişkin anlaşma / Tehlikeli malların demiryolu ile uluslararası taşınmasına ilişkin yönetmelikler
LC50	: Test hayvanlarının% 50'sinin öldüğü ölümcül konsantrasyon
vPvB	: Çok kalıcı, çok biyo-birikimli
PBT	: Kalıcı, biyolojik birikimli ve toksik
EWC	: Avrupa Atık Kataloğu
REACH	: Avrupa Birliğinin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve Yetkilendirilmesi üzerine uyguladığı politikadır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hazırlama Tarihi: 27 January 2022
Revizyon Tarihi / No: 10.01.2025 / 01

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Form No: EYS-MSDS-FR-135
Sayfa No: 13

Referanslar:

- (1) Portland Cement Dust- Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006.
Available from:
<http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>
- (2) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).
- (3) European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002).
- (4) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

Bu veri sayfasındaki bilgiler, halihazırda mevcut bilgileri yansıtır ve ürünün belirtilen koşullar altında ve ambalajda ve / veya teknik kılavuz literatüründe belirtilen uygulamaya uygun olarak kullanılması koşuluyla güvenilirlerdir.

Ürünün başka herhangi bir ürünle veya başka herhangi bir işlemle birlikte kullanılması dahil, ürünün başka herhangi bir şekilde kullanılması kullanıcının sorumluluğundadır.

GBF Hazırlayıcısının Sertifika Numarası: TÜV/01.274.16